COMPONENTI PASSIVI

Le resistenze

Resistenza ad impasto di carbone.
Questa è da 0,5W di dissipazione massima.

E' la tipica resistenza che si trova all'interno di ogni apparecchio, come polarizzazione, ossia con il compito di fare arrivare la tensione giusta a valle dei sui capi.

Il valore si rileva sempre dalle strisce colorate.

In questo caso è una resistenza il cui valore è di **4.700 ohm.** Esempio sotto:



TOLLERANZA: Argento = **20%**

3° anello Rosso = **moltiplicare x 100**

2° anello Viola = seconda cifra = **7**

1° anello Giallo = prima cifra = **4**

Resistenza ad impasto di carbone.
Questa è da 0,5W di dissipazione massima.

Anche questa e' la tipica resistenza che si trova all'interno di ogni apparecchio.

In questo caso è una resistenza il cui valore è di **560.000 ohm.** Esempio sotto:

TOLLERANZA: Argento = **20%**

3° anello Giallo = **moltiplicare x 10000**

2° anello Blu = seconda cifra = **6**

1° anello Verde = prima cifra = **5**